

Poste :	Soudeur	Département :	Production
Supérieur immédiat :	Contremaître	Supervision :	NON

Description sommaire :

Le soudeur est responsable de souder les pièces et sous-composantes d'acier inoxydable requises par le département de la production division sous-traitance et contrats. Il s'assure de souder les pièces selon les standards établis par SML et par les différentes demandes des clients.

Responsabilités spécifiques (tâches, mandats):

- Recevoir les pièces à souder;
- Réaliser le soudage des pièces;
- S'assurer du respect des échéanciers et des délais de production des pièces;
- Minimiser les pertes de matériel des pièces soudées;
- Assurer le respect des standards de qualité requis par SML et ses clients;
- Utiliser les outils pour le soudage tels polisseuse, sableuse linéaire, sableuse à courroie (dynafilé et mini-dynafilé), meuleuse, etc.;
- Respecter des méthodes de travail;
- S'assurer de faire un autocontrôle sur ses pièces;
- Faire le polissage de ses pièces à l'occasion, selon les besoins de la production;
- Respecter les normes de sécurité au travail requises pour le poste et porter obligatoirement lunettes de sécurité, bottes de sécurité, bouchons ou coquilles ainsi que des gants anti-vibration ou tout autre équipement requis selon la tâche;
- S'assurer de l'amélioration continue des processus de sa fonction et prendre les moyens pour en augmenter l'efficacité;
- Recommander les modifications nécessaires afin d'assurer l'atteinte des objectifs;
- Contribuer, par son attitude, à créer un climat de travail favorable au travail d'équipe;
- Apporter un support au coordonnateur assemblage pour différents mandats;
- Réaliser toutes autres tâches connexes requises par le poste.

Qualifications requises :
Formation, diplômes, habiletés, aptitudes :

- DEP en soudage;
- Grande autonomie, responsable, débrouillardise, minutie, souci du détail, rapidité et bonne dextérité;
- Bon esprit d'équipe, sens client élevé, bonne gestion des priorités et respect des échéanciers;
- Bonne gestion du stress et adaptation au changement.

Expériences, connaissances :

- 0 à 1 an d'expérience dans des fonctions similaires;
- Maîtrise des techniques de soudage;
- Expérience en soudage au TIG;
- Maîtrise de la lecture de plans;
- Connaissance des outillages et matériaux;
- Connaissance des Lois et règlements en santé et sécurité au travail;
- Formation SIMDUT un atout;
- Formation de secouriste en milieu de travail un atout;
- Connaissance de l'acier inoxydable.