

Poste :	Soudeur au TIG	Département :	Production
Supérieur immédiat :	Contremaître/ Directeur d'usine	Rôle de supervision :	Non
Localisation du poste :	Usine de St-Romuald	Détails du poste :	Temps plein, de jour

Description sommaire :

Le soudeur doit avoir complété son cours professionnel. Il travaille sur les pièces en acier inoxydable ou en sous-composante requises par la production, pour l'une des divisions suivantes, sous-traitance, cuves à vin ou encore pour les contrats. En utilisant principalement la soudure au TIG, cette personne s'assure de respecter les standards établis par l'entreprise ainsi que les différentes demandes des clients. La personne idéale pour ce poste est à l'aise avec la lecture de plan, habile pour la soudure au TIG, accorde de l'importance à la finition et au côté esthétique et fait preuve d'autonomie dans son travail.

Responsabilités spécifiques (tâches, mandats):

- Recevoir les pièces à souder;
- Réaliser le soudage des pièces;
- S'assurer du respect des échéanciers et des délais de production des pièces;
- Minimiser les pertes de matériel des pièces soudées;
- Assurer le respect des standards de qualité requis par SML et ses clients;
- Utiliser les outils pour le soudage tels polisseuses, sableuses, (dynafilé et mini-dynafilé), meuleuses, etc.;
- Respecter les méthodes de travail;
- S'assurer de faire un autocontrôle sur ses pièces;
- Faire le polissage de ses pièces à l'occasion, selon les besoins de la production;
- Respecter les normes de sécurité au travail requises pour le poste et porter obligatoirement lunettes de sécurité, bottes de sécurité, bouchons ou coquilles ainsi que des gants anti-vibration ou tout autre équipement requis selon la tâche;
- S'assurer de l'amélioration continue des processus de sa fonction et prendre les moyens pour en augmenter l'efficacité;
- Recommander les modifications nécessaires afin d'assurer l'atteinte des objectifs;
- Contribuer, par son attitude, à créer un climat de travail favorable au travail d'équipe;
- Apporter un support au coordonnateur assemblage pour différents mandats;
- Réaliser toutes autres tâches connexes requises par le poste.

Qualifications requises :
Formation, diplômes, habiletés, aptitudes :

- DEP en soudage;
- Grande autonomie, responsable, débrouillardise, minutie, souci du détail, rapidité et bonne dextérité;
- Bon esprit d'équipe, sens client élevé, bonne gestion des priorités et respect des échéanciers;
- Bonne gestion du stress et adaptation au changement.

N.B. Usage du masculin dans le seul but d'alléger le texte

Expériences, connaissances :

- 0 à 1 an d'expérience dans des fonctions similaires;
- Maîtrise des techniques de soudage;
- Expérience en soudage au TIG;
- Maîtrise de la lecture de plans;
- Connaissance des outillages et matériaux;
- Connaissance des Lois et règlements en SST;
- Formation SIMDUT un atout;
- Formation de secouriste en milieu de travail un atout;
- Connaissance de l'acier inoxydable.